Brennendes Auto an einer Fastned-Ladestation in Beilen

Am 23. November 2023 lädt ein Audi A4 e-tron an der Ladesäule der Fastned-Ladestation. Der Fahrer, der sich im Fahrzeug befindet, hört nach etwa 20 Minuten an der Ladesäule einen Knall unter dem Auto, danach entstehen Rauch und ein Brand.

Der Brand hat auf die Ladestation übergegriffen. Zur Lagebeurteilung siehe die beigefügte Fotoserie.

Sie werden mit Ihrer Einheit alarmiert, um diesen Einsatz zu bewältigen. Beschreiben Sie Ihre Schwerpunkte und die Risiken bei diesem Einsatz. Auf welche Probleme stoßen Sie, worauf wird erkundet, welche Hilfsmittel oder welches Fachwissen benötigen Sie zusätzlich, und über welches Unternehmen oder welche Stelle lassen Sie Personen zur Einsatzstelle kommen?


Welche Fahrzeuge oder Einheiten benötigen Sie?










hypercharger
by alpitronic
POWER STACK
FASTNED








FASTNE


Max 400 kW
FASTNED


SALVAGECONTAINER.COM

Nachbesprechung Fallbeispiel: Brand an der Fastned-Station in Beilen am 23. November 2023

Abschalten der Ladesäulen

- Vom Schaltschrank selbst war kaum noch etwas übrig. Es bestand das Risiko, dass die Säule noch unter Spannung stand.
- Dies konnte nur durch Enexis erfolgen; beim Tankstellenbetreiber war auch kein Not-Aus o. Ä. vorhanden.
- Die Ladesäulen wurden über den Transformator auf dem Gelände abgeschaltet > Netzbetreiber / Betreiber Fastned

Einsatztaktik

- Auto mehr oder weniger kontrolliert ausbrennen lassen und Einsatz auf die Überdachung konzentrieren.
- Mit Sprühschaum gelöscht
- Abstand halten wegen explodierender Fahrzeugteile

Nachsorge

- Die Batterie des Audi schien nach dem Brand stabil zu sein, vermutlich waren alle Zellen ausgebrannt, also der Brennstoff verbraucht > Fahrzeug durch den Abschleppdienst in einem Wassercontainer abtransportieren lassen
- Konstruktion der Überdachung > Bauaufsicht (BoWoTo)
- Übergabe der Ladestation an den Betreiber/Eigentümer, Absperrung mit Bauzäunen > Fastned