



BLIKSUND

FALL 2

Frontalzusammenstoß zweier
Lkw-Gespanne





Einsatz	Juli 2025, Maasdijk, Hoeksebaan / N223 Zwei Lkw-Gespanne sind frontal zusammengestoßen, nachdem einem Fahrer unwohl geworden war
Wetter	SW / 2 Bft / 25°C / trocken
Fahrzeug(e)	Volvo (16-BXP-6) und Scania (24-BLV-1)
Besonderheiten	Der Fahrer des roten Lkw ist mit den Beinen stark im Armaturenbrett eingeklemmt. Die Lkw können nicht mehr bewegt werden.
Entscheidungsbaum-Übung	Verzweigen anhand von Entscheidungen wie: - Beginne bei der Ankunft am Einsatzort; - Patient ansprechbar ja/nein, und was bedeutet das?, - Fahrzeug instabil ja/nein, und wie löst du das?, - Austritt von Kraftstoffen ja/nein, was kannst du dagegen tun? - Alternative Kraftstoffe beteiligt ja/nein, was bedeutet das für den Einsatz? - Welche Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden und welchen Einfluss haben sie? - Was fällt dir bei diesem Unfall noch auf? - Welche Notfallszenarien gibt es? - Welche Hilfe und Unterstützung muss organisiert werden?

<https://regio15.nl/nieuws/ongevallen/38433/wegvervoer-ongeval-letsel-hoeksebaan-220725/>