

Opdracht 1: Gekantelde vrachtwagen

Situatie:	Brandenburg: trekker-oplegger met Tesla-batterijen breekt door vangrail, valt van talud en vliegt in brand Het gebeurde op donderdagavond, rond middernacht, bij het knooppunt Spreeau: de vrachtwagen reed van de A12 richting de A10 toen hij slipte, tegen een vangrail botste en van het talud viel. De vrachtwagen verloor delen van zijn lading, blijkbaar alle Tesla-batterijen. Daarna vloog hij in brand. De oplegger belandde op de bestuurderskant en werd volledig geplet. De chauffeur zat bekneeld. Een getuige en een eerste hulpverlener blusten het vuur voordat het zich kon uitbreiden naar de hele vrachtwagen. Brandweerkorpsen uit omliggende steden en ook uit Berlijn arriveerden en startten onmiddellijk reddingsacties. Zelfs de brandweer van de Tesla-fabriek was ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur werd met zware technische apparatuur uit het wrak bevrijd en geschikt gemaakt voor transport in een ambulance.
Waarop dient te worden verkend, wat zijn de mogelijke risico's of bijzondere gevaren van dit voertuig in deze situatie?	
Welke opdracht wordt gegeven? Schrijf op in volgorde van prioriteit:	
Welke bijzondere gevaren kent dit ongeval?	
Hoe stellen we de situatie veilig?	
Welke oplossingen geeft het CRS?	





