Opdracht 4: Geschaarde vrachtwagen

Situatie	Een vrachtwagen van de Action wraakt geschaard in een bocht. De cabine zit in de trailer gedrukt.
Verkenning:	Waarop dient te worden verkend, wat zijn de mogelijke risico's of bijzondere gevaren van dit voertuig in deze situatie?
Hoe stellen we de situatie veilig?	
Welke opdracht wordt gegeven? Schrijf op in volgorde van prioriteit:	
Welke gereedschappen/middelen dienen te worden gebruikt?	
Welke oplossingen geeft het CRS?	
Merk en type voertuig, kenteken / VIN / QR code	Volvo FM Electric



(de foto is alleen als situatieschets)



Voorbeeldfoto van de trailer